



## **C E R T I F I C A D O**

De mi consideración:

En relación al estado estructural del Edificio Borde Bahía, ubicado en Av. Altamirano N° 1419, Valparaíso, puedo confirmar luego de efectuar visita a todos los pisos del edificio, que a esta fecha estos se encuentran en buen estado estructural, después del terremoto del 27 de febrero de 2010 y sus posteriores réplicas.

Por lo tanto como ingeniero calculista del edificio antes indicado certifico que éste es apto para habitar y/o prestar el servicio por el cual fue diseñado.

SANTIAGO, 24 de Marzo de 2010.

**ANDRES LARRAIN CONTADOR  
INGENIERO CIVIL  
ALFONSO LARRAÍN V. Y ASOC. LTDA**